

# Экспертное заключение

г. Томск

«14» июня 2016 г.

## 1.1 Характеристика объекта экспертизы:

Многоквартирный жилой дом. Стены кирпичные. Кровля двускатна, покрытая металлом.

## 1.2. Нормативные документы:

- Пособие к СНиП 11-26-76, 3.04.01-87 «Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирования и строительства, методы испытаний».
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
- ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»
- СНиП 3.01.01-85 (с изм. 1 1987, 2 1995) «Организация строительного производства»
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»
- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства». Утвержден Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. №781

## 2. Обследование объекта

2.1. Обследование проводилось в присутствие представителя ТСЖ «Елань». Экспертом произведен внешний осмотр фасада здания. Визуальное и визуально-инструментальное обследование объекта выполнено в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

2.2. В ходе экспертного обследования установлено:

На расстоянии 2х метров от земли, по всему периметру дома наблюдается солевые разводы, трещины и воронки в кирпичной кладке фасадного слоя, а так же повреждения фундамента здания. Верхняя часть кирпича «отстреливает» оставляя воронки и выбоины, из-за чего данный слой кладки подвергается разрушению. Размеры «отстреленных» частей кирпича составляют от 65\*100 мм, до 65-250мм.

Отстрелы - это отколы, которые появляются в результате карбонатных включений. Процесс растянут во времени и неизвестно, когда закончится. Прекратить «стрельбу» можно за счёт ремонта. Кроме того, если проблема не

будет устранена, то дому грозят: разрушение облицовки, сырость, плесень, потери тепла.

По всему периметру, наблюдаются: разрушение кирпичной кладки, переувлажнение кирпичной кладки; повреждение и дефекты отделочных слоев, что грозит в дальнейшем образованию деформации стен (выпучивание, выгибы, отклонения от вертикальной плоскости, прогибы и т.д.)

### 2.3. В результате осмотра установлено:

- разрушение кирпичной кладки на высоту до 2-х метров от земли,
- трещины и разрушения на фасаде со стороны ул. Красноармейской и во дворе дома.
- Разрушение кирпичной кладки у основания,
- отстрел кирпичной кладки облицовочного слоя в нутрии дворовой территории дома на расстоянии 2 метра от земли.

Характер повреждений фасада (вздутие и отслоение, следы протечек, пятна, высолы и разрушение слоя кирпича) свидетельствуют о том, что указанные повреждения явились следствием воздействия атмосферных осадков на незащищённые поверхности и проникновения влаги в поверхностный слой кирпичной кладки фасада. Каких-либо повреждений кирпичного слоя фасада дома от механических воздействий не выявлено.

### 3. Экспертная оценка.

При проведении сопоставления выявленных повреждений фасадных стен с "Таблицами физического износа конструкций и элементов жилых зданий" (ВСН 53-86(р)) определен износ облицовочного слоя в локальных зонах со стороны ул. Красноармейская и внутреннего двора. Износ облицовочного слоя составил 25 %, что требует обшивки стен с подготовкой поверхности и полной гидрофобизации указанных зон с подготовкой поверхности. В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» выявленные дефекты и повреждения характеризуют состояние фасада и фундамента здания как работоспособное, ввиду незначительных объемов повреждений относительно всей площади здания и обеспечения несущей способности стен.

Для определения рыночной стоимости восстановления применен затратный подход.

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления, либо замещения объекта оценки, с учетом его износа. Согласно затратному подходу,

стоимость оцениваемого объекта определяется как сумма восстановительной стоимости составляющих элементов объекта за вычетом накопленного износа.

Расчет стоимости проводится в три этапа:

1. Осмотр повреждения объекта, проверка соответствия фактических данных представленным в документации. Определение физического износа отделки экспертым методом в соответствии с ВСН 53-86 (р) "Правила оценки физического износа жилых зданий".
2. Сбор данных от компаний, занимающихся строительными и ремонтно-восстановительными работами с целью определения рыночной стоимости восстановительных работ. А также анализ данных, влияющих на стоимость объекта в масштабе Западно-Сибирского региона.

По результатам исследования рынка строительных услуг были определены следующие среднерыночные цены:

### Прайс-лист на фасадные работы

<http://tomsk.pulscen.ru/>

| Вид работ  | Единица измерения | Стоимость, руб.            |
|--|-------------------|----------------------------|
| <b>Ремонт фасада</b>                                   |                   |                            |
| Ремонт фасада  | м2                | от 450<br>от 650           |
| Ремонт фасада с зачеканкой трещин                      |                   |                            |
| <b>Маллярные фасадные работы</b>                       |                   |                            |
| гидрофобизация фасада методом промышленного альпинизма | м2                | от 250<br>от 300<br>от 320 |
| Окраска фасада с люлек                                 |                   |                            |
| Окраска фасада с лесов                                 |                   |                            |
| <b>Монтаж фасадных систем (включая материалы)</b>      |                   |                            |
| Фасадные кассеты (алюкобонд и пр.)                     |                   | от 4300                    |
| Облицовка металлом                                     |                   | от 450                     |
| Металлический сайдинг                                  |                   | от 900                     |
| Виниловый сайдинг                                      |                   | от 750                     |
| Фасадное остекление                                    |                   | от 11000                   |
| <b>Прочие фасадные работы</b>                          | м.2               | договорная                 |

### 2. Разрушение и восстановление фасадов у зданий

| Вид работ  | Ед.изм. | Стоимость   |
|--|---------|-------------|
| <b>Штукатурные работы</b>  |         |             |
| Удаление солей (высолов)   | м2      | от 230,00р. |
| Очистка фасада от старой штукатурки  | м2      | от 110,00р. |
| Штукатурка фасада  | м2      | от 600,00р. |
| Штукатурка декоративная  | м2      | от 900,00р. |
| Штукатурка прямоугольных пилasters, карнизов, откосов криволинейных поверхностей | мп      | от 800,00р. |
| Шпатлевка фасада   | м2      | от 320,00р. |
| Грунтовка, покраска (1 слой) кистью, валиком                                     | м2      | от 100,00р. |

|  |    |    |          |
|--|----|----|----------|
| Гидроизоляция (гидрофобизация) поверхности | м2 | от | 250,00р. |
| Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка)       | м2 | от | 650,00р. |
| Ремонт штукатурки                          | м2 | от | 550,00р. |

3. Расчет стоимости ремонтно-восстановительных работ производится на основании трудоемкости работ путем составления локального сметного расчета и в соответствии с нормативными документами:

- ТЕРп - 2001 СПб. Территориальные Единичные Расценки ремонтно-строительных работ.
- ССЦ - 2011 – сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.
- Письмо Санкт-Петербургского центра по ценообразованию от 14.06.2013 г. №2013-0би “О введении региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства для применения с 01.06.2013”

#### 4. Экспертное заключение.

##### По вопросу:

###### 1. «отстрел» кирпича и его последствия?

1.1. Одним из недостатков кирпичных домов является – высокая влажность, так как кирпич является гигроскопичным материалом, легко впитывающим влагу из окружающего воздуха. Наличие отколов, которые появляются в результате карбонатных свидетельствует о том, что указанные повреждения явились следствием воздействия атмосферных осадков.

1.2. Отстрелы создает угрозу жизни и здоровью граждан (жильцов), т.к. отстрел происходит в нутрии домовой территории и над пешеходной дорожкой.

##### По вопросу:

###### 2. Разрушение кирпичной кладки у основания ?

2.1. Все трещины в кладке можно разделить на три вида: 1) трещины, вызванные перегрузкой стен; 2) трещины, образовавшиеся из-за неравномерной осадки фундамента; 3) трещины, вызванные температурными деформациями. Все они по разному влияют на несущую способность каменных конструкций.

2.2. Трещины от перегрузки участков кладки стен могут вызвать обрушение этих участков и расположенной выше кладки

**По вопросу:**

3. Какова рыночная стоимость действительного ремонта в объеме (площадь поверхности) повреждений внешних стен (фасада) и фундамента многоквартирного дома, находящегося по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, дом 51/1?

3.1. Внешние стены (фасад) многоквартирного дома, подверженные экспертизе, имеют повреждения, полученные вследствие естественных причин (осадка и т.д.). Экспертизой обнаружены характерные признаки (волосяные и мелкие продольные и поперечные трещины, выветривания).

3.2. Рыночная стоимость материалов и ремонтных работ повреждений внешних стен (фасада) и кровли многоквартирного дома, находящегося по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская 51/1 составляет **547 779** (пятьсот сорок семь тысяч семьсот семьдесят девять) рублей **50** копеек.

Технический

Директор

ООО «Регион-Эксперт»

Пензев



2.1. Следование проводилось в присутствии представителей ТСЖ "Лады". Было произведено внешний осмотр фасада здания, изучение и визуально-инструментальное обследование объекта в соответствии с требованиями СНиП 13-102-85 "Правила обследования состояния строительных конструкций зданий и сооружений".

2.2. В ходе экспертного обследования установлено:

На расстоянии 2х метров от здания, по всему периметру земля наблюдается солевые разводы, трещины и воронки в кирличной кладке фасадного слоя, а также повреждения фундамента здания. Верхняя часть кирпича (около 30 см) оставила воронки и выбоины, из-за чего данный слой кирпича отщепился от ряда. Размеры отщепленных частей кирпича составляют от 0,15 м² до 0,5 м².

Отщепы - это отсеки, которые появляются в результате карбонитных включений. Процесс растянут во времени в несколько лет, пока застывают. Прекратить кетрэльбу можно за счет ремонта. Кроме того, если необходимо не

